



## Avantage Labor Saver<sup>MC</sup> : support de fixation de bras de suspension avant inférieurs pour VUS intermédiaires GM 2002 à 2009

Marque	Supreme	Produit	Bras de suspension	Date	Octobre 2021
Numéros de pièce	CMS50154/CMS50155/CMS50156/CMS50157/CMS501057/CMS501058				

Les pièces d'origine (NP : 19133553/19133556/25784239 et autres) et les autres bras de suspension avant inférieurs similaires pour les applications ci-dessous ne comprennent pas de support de fixation préassemblé.

### Applications

Buick Rainier 2004 à 2007  
 Chevrolet Trailblazer/EXT 2002 à 2009  
 GMC Envoy/XL/XUV 2002 à 2009  
 Isuzu Ascender 2003 à 2008  
 Oldsmobile Bravada 2002 à 2004  
 Saab 9-5x 2005 à 2007  
 Saab 9-7x 2008 et 2009

Les bras de suspension avant inférieurs de rechange Mevotech Supreme CMS50154/CMS50155/CMS50156/CMS50157/CMS501057/CMS501058 comprennent un support de fixation assemblé doté de bagues préemmanchées, ce qui réduit le temps d'installation et offre une option de réparation à valeur ajoutée. De plus, le joint à rotule possède un palier en métal fritté autolubrifiant à raccord de graissage offrant une durée de vie accrue de la pièce. Une nouvelle quincaillerie avec revêtement anticorrosion est également incluse pour une installation complète. **Voir la figure 1.**

CMS50154



FÉO



**Figure 1.** Bras de suspension avant inférieur Mevotech Supreme CMS50154 avec support de fixation préassemblé, joint à rotule fritté autolubrifiant et graissable et quincaillerie (gauche) par rapport au bras de suspension d'origine (droite)



Ligne directe d'assistance technique : 1 844 383-7268



Pour les pièces, visiter : [mevotech.com](http://mevotech.com)

Numéro de publication : MXF-21-186-02-01-FR



NOUS ADHÉRONS  
 À LA NORME DE  
 CERTIFICATION ASE

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements de cette communication sont uniquement destinés à des techniciens compétents qui disposent des bons outils et équipements et sont formés pour réparer des véhicules correctement et de manière sécuritaire. Consulter le manuel de réparation du fabricant d'origine pour connaître les spécifications de couple de serrage et les procédures de retrait et d'installation adéquates. Tout le contenu du présent document est fourni tel quel et sans garantie. Toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude des renseignements présentés. L'éditeur n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct, indirect ou consécutif, découlant de l'utilisation des renseignements contenus dans le présent document.