




Instalación de la barra de conexión estabilizadora delantera: Tesla Model S RWD 2017-2012

Marca	Supreme	Producto	Barra de conexión estabilizadora	Fecha	Julio de 2021
Números de parte	MS95808/MS95809				

Notas de instalación: Generales

- Deseche las tuercas y pernos usados. No reutilice accesorios.
- Inspeccione todas las superficies de contacto y reemplace los componentes de contacto si están dañados o si encuentra condiciones fuera de redondez.
- Elimine todo el óxido, las rebabas y otros contaminantes del muñón de la dirección y de otras superficies de contacto.
- Si el perno esférico está roto, doblado o flojo, debe inspeccionar el muñón de la dirección y reemplazarlo si existe deformación, una condición fuera de redondez u otro tipo de daño.
- Use solamente un torquímetro calibrado para todos los procedimientos de apriete, a la altura de conducción correcta precargada del vehículo.
- Si el vehículo está equipado con suspensión de aire, purgue las dos bolsas de aire delanteras antes de comenzar la reparación.



Notas de instalación: Barra de conexión estabilizadora al muñón de la dirección y barra estabilizadora

- **Vea en la Figura 1** los valores de sujeción de la barra de conexión estabilizadora al muñón de la dirección y a la barra estabilizadora.

