



Instalación de la barra de conexión estabilizadora posterior - SUV Hyundai y KIA 2016-2020

Publicación:	MI-21-044-01-01-ES	Producto	Barra de conexión estabilizadora	Fecha	Febrero de 2021
Número(s) de parte	MS908100				

Debido al espacio limitado en la parte trasera de algunos Hyundai y KIA 2016-2020, puede ser posible instalar en forma incorrecta la barra de conexión estabilizadora posterior. Es importante notar que el brazo de control posterior inferior incluye una guía ranurada como punto de superficie de contacto, la cual podría no ser aparente a simple vista desde la parte inferior del vehículo. Esto puede pasarse por alto durante el reemplazo de la parte, lo cual causará falla prematura o deterioro del desempeño de la parte.

Para instalar correctamente la parte MS908100 Supreme, es importante cumplir con lo siguiente:

- Desechar las tuercas y pernos usados. No reutilice accesorios de sujeción.
- Use solamente un torquímetro calibrado para el apriete final.
- Inspeccione los componentes de contacto por posible daño. Reemplace todos los componentes de contacto que estén dañados o fuera de especificación.
- Elimine todo el óxido, las rebabas y otros contaminantes de las superficies de contacto.
- Inserte los engrasadores en la barra de conexión estabilizadora antes de asegurar esta en la barra estabilizadora y en el brazo de control.
- Ubique la parte plana con guía del perno esférico "inferior". Esto se indica mediante superficies planas maquinadas.

Vea la Figura 1.



Figura 1

- La parte plana con guía debe introducirse en la guía del lado del brazo de control. Esto puede no ser visible a simple vista.

Vea la Figura 2.



Figura 2

- Use el hardware incluido para asegurar la barra de conexión estabilizadora en la barra estabilizadora y el brazo de control. Consulte en el manual de servicio del fabricante del vehículo la secuencia de apriete y especificación de torque.

Vea la Figura 3.




Figura 3

Teléfono de soporte técnico: **1.844.383.7268**



Para partes, visite: mevotech.com

Número de publicación: **MI-21-044-01-01-ES**



APOYAMOS LA
CERTIFICACIÓN ASE

AVISO LEGAL: La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herramientas, los equipos y la capacitación adecuados para corregir y mantener los vehículos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de par de torsión correctas y los procedimientos de instalación y desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona "tal cual es", sin garantías. Se debe tener el máximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la información presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la información aquí contenida.