



Instalación del extremo de la barra de acoplamiento delantera externa: Tesla Model S 2017-2012

Marca	Supreme	Producto	Extremos de la barra de acoplamiento	Fecha	Julio de 2021
Número de parte	MS95666				


Notas de instalación: Generales

- Deseche las tuercas y pernos usados. No reutilice accesorios.
- Inspeccione todas las superficies de contacto y reemplace los componentes de contacto si están dañados o si encuentra condiciones fuera de redondez.
- Elimine todo el óxido, las rebabas y otros contaminantes del muñón de la dirección y de otras superficies de contacto.
- Reemplace el muñón de la dirección si descubre el perno esférico roto, doblado o flojo, o si las superficies de contacto cónicas del diámetro interno del muñón de la dirección están deformadas o dañadas.
- Use solamente un torquímetro calibrado para todos los procedimientos de apriete, a la altura de conducción correcta precargada del vehículo.
- Si el vehículo está equipado con suspensión de aire, purgue las dos bolsas de aire delanteras antes de comenzar la reparación.
- Realice la alineación de las 4 ruedas del vehículo después de la reparación.



Notas de instalación: Extremo de la barra de acoplamiento a muñón de la dirección

- **Vea en la Figura 1** los valores de sujeción del extremo de la barra de acoplamiento al muñón de la dirección.



Consulte siempre el manual de servicio de fábrica original para conocer los procedimientos adecuados de diagnóstico, retiro y reemplazo, así como todas las especificaciones y valores relacionados.