



Reemplazo de juntas esféricas frontales inferiores y camionetas Dodge RAM 2WD 1994-1996 (BR)

Marca	Supreme/Original Grade	Producto	Juntas esféricas/brazos de control	Fecha	Abril de 2021
Número(s) de parte	MK7201/MK7205T/CMS20376/CMS20377/CMS20378/CMS20379/ GK7201/GK7205T/GS20376/GS20377/GS20378/GS20379				

Al reemplazar la junta esférica frontal inferior en camionetas Dodge RAM 2WD 1994-1996 (BR) que aún tienen el brazo de control inferior de acero estampado original de fábrica, es esencial verificar si la junta esférica está retenida en el brazo de control a través de soldadura por puntos.

Si hay soldadura por puntos presente, debe reemplazarse el conjunto completo del brazo de control. No fuerce la junta esférica para extraerla ni intente fijar la junta esférica de reemplazo mediante soldadura. Este método pudiera no ofrecer retención suficiente y adecuada de la junta esférica, lo cual puede resultar en falla temprana de la parte. Consulte el TSB 02-03-96 de Dodge.

Asegúrese siempre de consultar en el manual de servicio de fábrica los procedimientos de remoción e instalación, los valores de torque y las secuencias correctos.

