



## Tuerca del soporte del buje de conformidad del brazo de control delantero inferior de Chevrolet Equinox y GMC Terrain 2017-2010

<b>Marca</b>	TTX/Supreme/Original Grade	<b>Producto</b>	Brazo de control	<b>Fecha</b>	Noviembre de 2021
<b>Números de parte</b>	CTXMS50117, CTXMS50118, MS50117, MS50118, GS50117 y GS50118				

Cuando ordene controles delanteros inferiores de reemplazo Mevotech con los números de parte indicados anteriormente para las aplicaciones de vehículos que se mencionan a continuación, es importante que el técnico profesional observe que la tuerca del soporte del buje de conformidad no esté apretada previamente como viene el la caja.


La tuerca se proporciona floja para que el soporte del buje pueda manipularse más fácilmente durante la instalación del brazo de control (vea la Figura 1).

Se requerirá el apriete final con el valor de torque adecuado y la suspensión cargada a la altura de conducción correcta.

### Aplicaciones

Chevrolet Equinox 2017-2010

GMC Terrain 2017-2010



**Figura 1.** La tuerca del soporte del buje (encerrada en un círculo arriba) debe apretarse correctamente después de colocar el brazo de control en el vehículo

Consulte siempre el manual de servicio de fábrica para los procedimientos de diagnóstico, los métodos de retiro e instalación de componentes y los valores y procedimientos de torque correctos según corresponda. Use solamente un torquímetro calibrado para el apriete final.

