



Labor Saver™: Brazos de control frontales inferiores de Ford Explorer 2019-2011

Marca	TTX	Producto	Brazo de control	Fecha	Marzo de 2023
Número(s) de parte	CTXMS40185/CTXMS40186				

Al llevar a cabo un reemplazo del brazo de control frontal inferior en las siguientes aplicaciones mencionadas, el manual de servicio de fábrica requiere que todo el hardware usado sea descartado y que se use nuevo hardware de sujeción.

Aplicaciones

Ford Explorer 2019-2011

Ford Police Interceptor Utility 2019-2013

Los conjuntos de brazos de control frontales inferiores de reemplazo TTX de Mevotech CTXMS40185 y CTXMS40186 incluyen un paquete de hardware de reemplazo completo. Esto incluye una nueva tuerca de la junta esférica al muñón de la dirección, un nuevo perno hacia adelante inferior y 2 nuevos pernos y tuercas hacia atrás. Todo el hardware y el conjunto completo tienen un recubrimiento anticorrosivo con la fórmula Repel-TEK™. Esto permite la instalación exitosa para el técnico profesional y ofrece más valor en una opción de reparación.

Además, el brazo de control presenta un rodamiento sinterizado autolubrificante engrasable patentado Dynamic Control para una vida útil incrementada de la parte y una funda para el polvo Integri-Boot™ mejorada para impedir el ingreso de contaminantes. **Vea la Figura 1.**



Figura 1. El brazo de control frontal inferior TTX de Mevotech CTXMS40185 con un paquete de hardware completo de reemplazo