



Labor Saver™: Camisa cónica de brazo de control delantero inferior hacia adelante de Nissan 350Z 2009-2005 y de Infiniti G35 2007-2005

Marca	Supreme	Producto	Brazo de control	Fecha	Noviembre de 2022
Número(s) de parte	CMS301030/CMS301031				

Durante el servicio de reemplazo del brazo de control delantero inferior hacia adelante en ciertos coupés Nissan e Infiniti RWD, en algunos casos la camisa cónica de la junta esférica queda adherida al diámetro interno del brazo de control usado.

Si debe removerse la camisa para reusarse, debe separarse con cuidado. Generalmente será suficiente una combinación de aceite penetrante y un extractor de tres mandíbulas. Todo el óxido y la corrosión deben limpiarse de la camisa. Además, se debe inspeccionar la camisa y el componente de contacto por cualquier daño o condición fuera de redondez posible. No reutilice la camisa ni el componente de contacto si encuentra signos de daño o desgaste anormal durante la inspección.

Sin embargo, si la camisa no puede reusarse o está dañada, debe obtenerse una nueva.

Los brazos de control delanteros inferiores hacia adelante Supreme de Mevotech mencionados a continuación incluyen una camisa nueva con recubrimiento anticorrosivo para la instalación exitosa. **Vea la Figura 1.**

Números de parte:

CMS301030 – delantero izquierdo inferior hacia adelante

CMS301031 – Delantero derecho inferior hacia adelante



Figura 1. Los brazos de control delanteros inferiores hacia adelante Supreme de Mevotech para Nissan 350Z 2009-2005 e Infiniti G35 RWD 2007-2005 cuentan con una nueva camisa cónica y una junta esférica a la tuerca del brazo de control como parte del paquete de hardware, ahorrando tiempo y proporcionando más valor en una opción de reparación para el técnico profesional

