



## Labor Saver™: Camisa cónica de brazo de control delantero inferior hacia atrás de Nissan 350Z 2009-2003 e Infiniti G35 2007-2003

<b>Marca</b>	Supreme	<b>Producto</b>	Brazo de control	<b>Fecha</b>	Noviembre de 2022
<b>Numero(s) de parte</b>	CMS30165/CMS30166				

Durante el servicio de reemplazo del brazo de control delantero inferior hacia adelante en ciertos coupés Nissan e Infiniti RWD, en algunos casos la camisa cónica del muñón de dirección queda adherido a la porción de la junta esférica del brazo de control usado.

Si debe removerse la camisa para reusarse, debe separarse con cuidado. Generalmente será suficiente una combinación de aceite penetrante y un extractor de tres mandíbulas. Todo el óxido y la corrosión deben limpiarse de la camisa. Además, se debe inspeccionar la camisa y el componente de contacto por cualquier daño o condición fuera de redondez posible. No reutilice la camisa ni el componente de contacto si encuentra signos de daño o desgaste anormal durante la inspección.

Sin embargo, si la camisa no puede reusarse o está dañada, debe obtenerse una nueva.

Los brazos de control delanteros inferiores hacia atrás Supreme de Mevotech mencionados a continuación incluyen una camisa nueva con recubrimiento anticorrosivo para la instalación exitosa. **Vea la Figura 1.**

### Números de parte:

CMS30165 – Delantero izquierdo inferior hacia atrás

CMS30166 – Delantero derecho inferior hacia atrás



**Figura 1.** Los brazos de control delanteros inferiores hacia atrás Supreme de Mevotech para Nissan 350Z 2009-2003 e Infiniti G35 RWD 2007-2003 cuentan con una nueva camisa cónica como parte del paquete de hardware, ahorrando tiempo y proporcionando más valor en una opción de reparación para el técnico profesional

