



Labor Saver™: Camisa cónica de brazos de control delanteros inferiores de Acura TL 2014-2004

Marca	Supreme	Producto	Brazo de control	Fecha	Agosto de 2022
Número(s) de parte(s)	CMS601021/CMS601022/CMS601278/CMS601273/CMS601154/CMS601155				

Durante el servicio de reemplazo del brazo de control delantero inferior en los modelos Acura TL 2014-2004, en algunos casos la camisa cónica del muñón de la dirección queda adherida al perno de la junta esférica.

Si debe removerse la camisa del perno de la junta esférica para reusarse, debe separarse con cuidado. Generalmente será suficiente una combinación de aceite penetrante y un extractor de tres mandíbulas. Todo el óxido y la corrosión deben limpiarse de la camisa y del diámetro interno del muñón de dirección. Además, se debe inspeccionar la camisa y el componente de contacto por cualquier daño o condición fuera de redondez posible. No reutilice la camisa ni el componente de contacto si encuentra signos de daño o desgaste anormal durante la inspección.

Sin embargo, si la camisa no puede reusarse o está dañada, debe obtenerse una nueva. La camisa no está disponible del fabricante de equipo original como un componente individual; debe comprarse el muñón de la dirección completo.

Los brazos de control delanteros inferiores Supreme de Mevotech mencionados a continuación incluyen una camisa preinstalada para la instalación exitosa. **Vea la Figura 1.**

Número(s) de parte(s)

CMS601021/CMS601022 – Acura TL 2006-2004

CMS601278/CMS601273 – Acura TL 2008-2007

CMS601154/CMS601155 – Acura TL 2010-2014



Figura 1. Los brazos de control delanteros inferiores Supreme de Mevotech para Acura TL 2014-2004 cuentan con una camisa cónica del muñón de la dirección preinstalada, lo cual ahorra tiempo y proporciona más valor en una opción de reparación para el técnico profesional

