



Major Labor Saver™: Soporte de montaje del brazo de control delantero inferior de SUV de tamaño medio GM 2009-2002

Marca	Supreme	Producto	Brazo de control	Fecha	Octubre de 2021
Números de parte	CMS50154, CMS50155, CMS50156, CMS50157, CMS501057 y CMS501058				

Los números de parte de fabricante de equipo original 19133553, 19133556, 25784239 y otros, y otros brazos de control delanteros inferiores estilo equipo original para las aplicaciones que se indican a continuación no incorporan un soporte de montaje preensamblado.

Aplicación

Buick Rainier 2007-2004
 Chevrolet Trailblazer/EXT 2009-2002
 GMC Envoy/XL/XUV 2009-2002
 Isuzu Ascender 2008-2003
 Oldsmobile Bravada 2004-2002
 Saab 9-5x 2007-2005
 Saab 9-7x 2009-2008

Los brazos de control delanteros inferiores Supreme de Mevotech CMS50154, CMS50155, CMS50156, CMS50157, CMS501057 y CMS501058 incorporan un soporte de montaje ensamblado con bujes insertados a presión, lo cual reduce el tiempo de instalación y ofrece mayor valor en una opción de reparación. Además, la junta esférica presenta un rodamiento sinterizado autolubrificante engrasable que aumenta la vida útil de la parte. El nuevo hardware recubierto contra la corrosión también se incluye para la instalación completa.

Vea la Figura 1.




Figura 1. Brazo de control delantero inferior Supreme de Mevotech CMS50154 con soporte de montaje preensamblado, junta esférica sinterizada, engrasable, autolubrificante y hardware (izquierda) vs brazo de control de fabricante de equipo original (derecha)

Teléfono de soporte técnico: **1.844.383.7268**
 Para partes, visite: **mevotech.com**
 Número de publicación: **MXF-21-186-02-01-ES**



APOYAMOS LA
CERTIFICACIÓN ASE

AVISO LEGAL: La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herramientas, los equipos y la capacitación adecuados para corregir y mantener los vehículos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de torque correctas y los procedimientos de instalación y desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona "tal cual es", sin garantías. Se debe tener el máximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la información presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la información aquí contenida.