




Installation de bras de suspension avant inférieur avant et avant inférieur arrière : Tesla Model S 2020-2012 et Tesla Model X 2021-2016

Marque	Supreme	Produit	Bras de suspension	Date	Juillet 2021
Numéro(s) de pièce	CMS95126/CMS95127/CMS95128				


Notes d'installation : généralités

- Jeter les anciens écrous et boulons. Ne pas réutiliser le matériel.
- Inspecter toutes les surfaces d'accouplement et remplacer les composants correspondants s'ils sont endommagés ou non conformes aux spécifications.
- Retirer toute la rouille, les bavures et autres contaminants de l'alésage du porte-fusée de direction et des autres surfaces d'accouplement.
- Remplacer le porte-fusée de direction si le pivot à rotule est cassé, plié ou desserré, ou si les surfaces d'accouplement coniques de l'alésage du porte-fusée sont déformées ou endommagées.
- Placer une marque de repère sur le boulon à came pour faciliter l'installation du composant de remplacement.
- Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour les procédures de fixation à la hauteur de conduite préchargée correcte du véhicule.
- Si le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique, dégonfler les deux sacs gonflables avant, puis commencer la réparation.
- Effectuer le réglage de la géométrie aux 4 roues après la réparation.




Notes d'installation : bras de suspension au porte-fusée de direction

- Voir la figure 1 pour les valeurs de fixation du bras de suspension au porte-fusée de direction.



 **Notes d'installation : bras de suspension au cadre**

- Voir la figure 2 pour les valeurs de fixation du bras de suspension au cadre du véhicule.



Toujours consulter le manuel de réparation de l'usine pour connaître les méthodes de diagnostic, de dépose et de remplacement, ainsi que toutes les spécifications et les valeurs connexes.