



## Joint à rotule de biellette de pincement de fusée arrière : véhicules Ford Explorer 2011 à 2019 et utilitaires Police Interceptor 2013 à 2019

Marque	Supreme	Produit	Embouts latéraux	Date	Août 2021
Numéro de pièce	CMS40184				

Lors du remplacement de la biellette de pincement de fusée arrière dans les applications ci-dessous, il est impératif d'inspecter la bague d'accouplement transversale (aussi appelée le joint à rotule) qui est insérée dans la fusée. Cela est tout particulièrement important dans des environnements de fonctionnement très corrosifs ou à forte salinité. Pour connaître l'emplacement de la bague transversale, **voir la Figure 1.**

### Applications


Ford Explorer 2011 à 2019

Utilitaire Ford Police Interceptor 2013 à 2019

Une bague transversale qui n'est pas conforme aux spécifications pourrait appliquer des contraintes de charge excessives sur la biellette de pincement de rechange neuve, ce qui pourrait réduire la performance de la pièce.

Reportez-vous au rappel de sécurité Ford n° 20S62 et toutes les versions suivantes de ce document pour obtenir de plus amples détails.

Consultez toujours le manuel de réparation de l'usine pour connaître les procédures de diagnostic, les méthodes de retrait et d'installation de composants et les procédures et valeurs de couple des fixations adéquates, le cas échéant. Utilisez uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour le serrage final.



**Figure 1.** Emplacement de la bague transversale sur la fusée arrière.



Ligne directe du soutien technique : **1 844 572-1304**



Pour les pièces, visiter : **mevotech.com**

Numéro de publication : **MI-21-152-02-01-FR**



**NOUS APPUYONS LA  
CERTIFICATION ASE**

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements de cette communication sont uniquement destinés à des techniciens compétents qui disposent des bons outils et équipements et sont formés pour réparer des véhicules correctement et de manière sécuritaire. Consulter le manuel de réparation du fabricant d'origine pour connaître les spécifications de couple de serrage et les procédures de retrait et d'installation adéquates. Tout le contenu du présent document est fourni tel quel et sans garantie. Toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude des renseignements présentés. L'éditeur n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct, indirect ou consécutif, découlant de l'utilisation des renseignements contenus dans le présent document.