




## Porte-fusée avant et joint à rotule inférieur pour Ford Thunderbird, Lincoln LS et Jaguar type S

Marque	Supreme	Produit	Joint à rotule	Date	Juin 2020
Numéro(s) de pièce	MS40501-MS40502/MS40503-MS40504				

En raison d'écarts de date de production, le joint à rotule inférieur des véhicules identifiés peut être doté d'un écrou/goujon M14 ou M16.

Il est essentiel de noter qu'en raison de ces variations, la spécification de couple de serrage appropriée doit être suivie pour éliminer la possibilité de défaillance prématurée des composants ou de séparation du joint à rotule du bras de suspension inférieur.

Application	Écrou/goujon	N° de pièce de l'écrou du joint à rotule	Couple de serrage
Ford Thunderbird année-modèle 2002 (jusqu'au 11 mars 2002)	M14	MS40501-MS40502	111LB-FT/150N-M
Jaguar type S années modèles 2000 et 2001	M14	MS40501-MS40502	111LB-FT/150N-M
Lincoln LS années modèles 2000 à 2002 (jusqu'au 11 mars 2002)	M14	MS40501-MS40502	111LB-FT/150N-M



Application	Écrou/goujon	N° de pièce de l'écrou du joint à rotule	Couple de serrage
Ford Thunderbird années modèles 2002 à 2005 (à partir du 12 mars 2002)	M16	MS40503-MS40504	148LB-FT/201N-M
Lincoln LS années modèles 2002 à 2006 (à partir du 12 mars 2002)	M16	MS40503-MS40504	148LB-FT/201N-M

