



## Remplacement de joint à rotule avant inférieur et camionnettes Dodge RAM 2RM 1994-1996 (BR)

<b>Marque</b>	Supreme/Original Grade	<b>Produit</b>	Joint à rotule/bras de suspension	<b>Date</b>	Avril 2021
<b>Numéro(s) de pièce</b>	MK7201/MK7205T/CMS20376/CMS20377/CMS20378/CMS20379/ GK7201/GK7205T/GS20376/GS20377/GS20378/GS20379				

Lors du remplacement du joint à rotule avant inférieur sur les camionnettes Dodge RAM 1994-1996 2RM (BR) qui possèdent encore le bras de suspension inférieur d'origine en acier estampé, il est essentiel de vérifier si le joint à rotule est retenu au bras de suspension à l'aide d'une soudure par points.

S'il y a une soudure par points, l'ensemble du bras de suspension doit être remplacé. Ne pas essayer d'extraire le joint à rotule usé et de fixer le joint à rotule de remplacement par soudage. Cette méthode risque de ne pas assurer une rétention suffisante et adéquate du joint à rotule, ce qui entraînerait une défaillance prématurée de la pièce. Consulter le bulletin technique n° 02-03-96 de Dodge.

Toujours veiller à consulter le manuel de réparation de l'usine pour connaître les procédures de dépose et de pose, les valeurs de couple et les séquences à suivre.