



Labor Saver^{MC} : Joint à rotule inférieur avant pour camions GM 2500 HD et 3500 HD 2019 à 2011

Marque	TTX	Produit	Joint à rotule	Date	Décembre 2022
Numéro de pièce		TXMS50553			

Les joints à rotule inférieurs avant d'origine (NP : 19256656 et plusieurs autres pièces de style similaire aux pièces d'origine) pour les applications ci-dessous doivent être fixés ou sertis après l'enfoncement.

Applications :

- Chevrolet Silverado 2500 HD 2019 à 2011
- Chevrolet Silverado 3500 HD 2019 à 2011
- GMC Sierra 2500 HD 2019 à 2011
- GMC Sierra 3500 HD 2019 à 2011

Le joint à rotule inférieur avant Mevotech TTX TXMS50553 est conçu pour utiliser un circlip comme méthode de rétention supplémentaire. Cela permet de réduire le temps d'installation pour le technicien professionnel et constitue une solution de réparation sans frustration à la méthode de fixation ou de sertissage. En outre, le risque d'endommager le corps de bras de suspension est limité lors de la fixation du joint à rotule après l'enfoncement. **Voir la figure 1.**

TXMS50553



FÉO



Figure 1. Le joint à rotule inférieur avant Mevotech TTX TXMS50553 peut être fixé au bras de suspension facilement grâce au circlip (gauche) comparativement à la méthode de fixation ou de sertissage de la conception d'origine (droite)