



Asunto: Corregir la orientación de instalación de la junta esférica para asegurar el acceso al conector de grasa

Marca	TTX	Producto	Junta esférica	Fecha	Septiembre de 2020
Número(s) de parte	TXMS50580				

Para las aplicaciones asociadas con este número de parte y que contienen el brazo de control frontal inferior de acero estampado de fabricante de equipo original, esta junta esférica debe orientarse correctamente durante la instalación para asegurar el acceso adecuado al conector de grasa.

La junta esférica debe instalarse con el conector de grasa orientado hacia el frente del vehículo. Esto asegurará suficiente espacio libre para cualquier servicio de lubricación. **Vea la Figura 1.**




Figura 1: Orientación de instalación correcta de la junta esférica