



# LO QUE NECESITA SABER:

## IDENTIFICACIÓN DEL BRAZO DE CONTROL DE CAMIONETA 1500 Y SUV GM 2020-2014

A partir de mayo de 2014, GM introdujo múltiples tipos de brazos de control frontales superiores e inferiores para camionetas 1500 y algunas SUV. Estos diversos tipos de brazos de control se distinguen por la composición de su material y el ángulo de la junta esférica.

Para obtener una reparación sin problemas, siga esta guía al ordenar brazos de control frontales superiores e inferiores de reemplazo Mevotech.

### BRAZOS DE CONTROL FRONTALES SUPERIORES

SI ESTÁ EQUIPADO ORIGINALMENTE CON:		TTX	SUPREME	ORIGINAL GRADE
 <p><b>Modelo: 2016-2007</b> Construcción del brazo de control: <b>Hierro fundido</b></p>	REEMPLAZAR CON	 <p><b>CTXK80669</b>– Frontal superior izquierdo <b>CTXK80670</b>– Frontal superior derecho</p>	 <p><b>CMK80669</b>– Frontal superior izquierdo <b>CMK80670</b>– Frontal superior derecho</p>	<p><b>GK80669</b>– Frontal superior izquierdo <b>GK80670</b>– Frontal superior derecho</p>
 <p><b>Modelo: 2016-2014</b> Construcción del brazo de control: <b>Aluminio</b></p>	REEMPLAZAR CON	 <p><b>CTXMS501234</b>– Frontal superior izquierdo <b>CTXMS501233</b>– Frontal superior derecho</p>	 <p><b>CMS501234</b>– Frontal superior izquierdo <b>CMS501233</b>– Frontal superior derecho</p>	<p><b>GS501234</b>– Frontal superior izquierdo <b>GS501233</b>– Frontal superior derecho</p>
 <p><b>Modelo: 2018-2016.5</b> Construcción del brazo de control: <b>Acero estampado</b></p>	REEMPLAZAR CON	 <p><b>CTXMS501234</b>– Frontal superior izquierdo <b>CTXMS501233</b>– Frontal superior derecho</p>	 <p><b>CMS501234</b>– Frontal superior izquierdo <b>CMS501233</b>– Frontal superior derecho</p>	<p><b>GS501234</b>– Frontal superior izquierdo <b>GS501233</b>– Frontal superior derecho</p>

### BRAZOS DE CONTROL FRONTALES INFERIORES

SI ESTÁ EQUIPADO ORIGINALMENTE CON:		TTX	SUPREME	ORIGINAL GRADE
 <p><b>Modelo: 2016-2007</b> Construcción del brazo de control: <b>Hierro fundido</b></p>	REEMPLAZAR CON	 <p><b>CTXMS50152</b>– Frontal inferior izquierdo <b>CTXMS50153</b>– Frontal inferior derecho</p>	 <p><b>CTXMS50152</b>– Frontal inferior izquierdo <b>CTXMS50153</b>– Frontal inferior derecho</p>	<p><b>GS50152</b>– Frontal inferior izquierdo <b>GS50153</b>– Frontal inferior derecho</p>
 <p><b>Modelo: 2020-2015</b> Construcción del brazo de control: <b>Aluminio</b></p>	REEMPLAZAR CON	 <p><b>CTXMS501184</b>– Frontal inferior izquierdo <b>CTXMS501185</b>– Frontal inferior derecho</p>	 <p><b>CMS501184</b>– Frontal inferior izquierdo <b>CMS501185</b>– Frontal inferior derecho</p>	<p><b>GS501184</b>– Frontal inferior izquierdo <b>GS501185</b>– Frontal inferior derecho</p>
 <p><b>Modelo: 2018-2016</b> Construcción del brazo de control: <b>Acero estampado</b></p>	REEMPLAZAR CON	 <p><b>CTXMS501184</b>– Frontal inferior izquierdo <b>CTXMS501185</b>– Frontal inferior derecho</p>	 <p><b>CMS501184</b>– Frontal inferior izquierdo <b>CMS501185</b>– Frontal inferior derecho</p>	<p><b>GS501184</b>– Frontal inferior izquierdo <b>GS501185</b>– Frontal inferior derecho</p>