



LO QUE NECESITA SABER:

IDENTIFICACIÓN DEL BRAZO DE CONTROL DE CAMIONETA
1500 Y SUV GM 2020-2014



A partir de mayo de 2014, GM introdujo múltiples tipos de brazos de control frontales superiores e inferiores para camionetas 1500 y algunas SUV. Estos diversos tipos de brazos de control se distinguen por la composición de su material y el ángulo de la junta esférica.

Para obtener una reparación sin problemas, siga esta guía al ordenar brazos de control frontales superiores e inferiores de reemplazo TTX.

BRAZOS DE CONTROL FRONTALES SUPERIORES

SI ESTÁ EQUIPADO ORIGINALMENTE CON:		TTX	
	Modelo: 2016-2007 Construcción del brazo de control: Hierro fundido	REEMPLAZAR CON	 CTXK80669 – Frontal superior izquierdo CTXK80670 – Frontal superior derecho
	Modelo: 2016-2014 Construcción del brazo de control: Aluminio	REEMPLAZAR CON	 CTXMS501234 – Frontal superior izquierdo CTXMS501233 – Frontal superior derecho
	Modelo: 2018-2016.5 Construcción del brazo de control: Acero estampado	REEMPLAZAR CON	 CTXMS501234 – Frontal superior izquierdo CTXMS501233 – Frontal superior derecho

BRAZOS DE CONTROL FRONTALES INFERIORES

SI ESTÁ EQUIPADO ORIGINALMENTE CON:		TTX	
	Modelo: 2016-2007 Construcción del brazo de control: Hierro fundido	REEMPLAZAR CON	 CTXMS50152 – Frontal inferior izquierdo CTXMS50153 – Frontal inferior derecho
	Model Year: 2020-2015 Construcción del brazo de control: Aluminio	REEMPLAZAR CON	 CTXMS501184 – Frontal inferior izquierdo CTXMS501185 – Frontal inferior derecho
	Model Year: 2018-2016 Construcción del brazo de control: Acero estampado	REEMPLAZAR CON	 CTXMS501184 – Frontal inferior izquierdo CTXMS501185 – Frontal inferior derecho

