



## Identificación de componente de la dirección: Chevrolet Colorado y GMC Canyon 2012-2006

Marca	Supreme	Producto	Extremos de la barra de acoplamiento	Fecha	Octubre de 2022
Número(s) de parte	MS50726/MS50727/MS50728/MES80761/MES800464				

Debido a diferencias de producción en la fábrica, especialmente un cambio de diseño de operación, las siguientes aplicaciones pueden equiparse con uno de dos tipos diferentes de barra de acoplamiento interna y externa. Estos tipos se distinguen por diferencias dimensionales en sus respectivos puntos de acoplamiento.

### Aplicación(es):

Chevrolet Colorado 2012-2006

GMC Canyon 2012-2006

Producción inicial (MY06 a principio de MY07):

- Extremo de la barra de acoplamiento interna con roscas M14 en el extremo exterior
- Extremo de la barra de acoplamiento externa con roscas M14

Producción mediana a posterior (principio de MY07 a MY12):

- Extremo de la barra de acoplamiento interna con roscas M16 en el extremo exterior
- Extremo de la barra de acoplamiento externa con roscas M16

Importante: Debido a que el piñón de la dirección es el mismo en modelos de todos los años, una combinación de extremo de las barras de acoplamiento internas y externas M16 puede reemplazar una combinación de extremos de las barras de acoplamiento internas y externas M14. Este reemplazo se hacía regularmente en campo, ya que el diseño M16 se consideraba una alternativa "mejorada" del M14 original.

Los extremos de barra de acoplamiento interna y externa deben reemplazarse al convertir del diseño M14 al M16.

**Cuando ordene componentes de reemplazo de la dirección, es importante verificar cuál diseño está instalado en el vehículo.**

**Para obtener un resultado exitoso, use el siguiente procedimiento de inspección:**

### M14

- Mida y verifique la rosca en los puntos de acoplamiento. **Vea la Figura 1.**



**Figura 1.** Si se requieren componentes de M14, use los siguientes extremos de reemplazo de la barra de acoplamiento interna y externa Supreme de Mevotech después de confirmar la versión y el paquete del vehículo:

### Número de parte de reemplazo Supreme de Mevotech

Extremo de la barra de acoplamiento interna M14	MS50726/MS50727
Extremo de la barra de acoplamiento externa M14	MES80761



## M16

- Mida y verifique la rosca en los puntos de acoplamiento. **Vea la Figura 2.**



**Figura 2.** Si se requieren componentes de M16, use los siguientes extremos de reemplazo de la barra de acoplamiento interna y externa Supreme de Mevotech después de confirmar la versión y el paquete del vehículo:

### Número de parte de reemplazo Supreme de Mevotech

Extremo de la barra de acoplamiento interna M16	MS50728
Extremo de la barra de acoplamiento externa M16	MES800464

Consulte siempre el manual de servicio de fábrica para los procedimientos de diagnóstico, los métodos de retiro e instalación de componentes y los valores y procedimientos de torque correctos, según corresponda. Use solamente un torquímetro calibrado para el apriete final.