



Identificación de la junta esférica frontal inferior – Saab 9-5 2001-1999

Marca	Supreme	Producto	Junta esférica	Fecha	Junio de 2021
Número de parte	MS10549				

Debido al diseño y al cambio en la producción del fabricante del equipo original, y dependiendo de cualquier fecha de reemplazo de componentes preexistentes, las juntas esféricas frontales inferiores para la aplicación que se indica a continuación pueden presentar una brida de montaje tamaño M8 o M10 en el brazo de control. Consulte los detalles completos en Saab TSB número 731-2472.

Aplicación

Saab 9-5 2001-1999

Si reemplaza la junta esférica frontal inferior, lea lo siguiente para que el resultado de la reparación tenga éxito:

- Si el vehículo se produjo entre 2001 y 1999 y aún presenta el **cuerpo del brazo de control original** (orificio de montaje de diámetro M8, use la junta esférica Supreme de Mevotech con el número de parte: MS10549 (brida de montaje M8)
- Si el vehículo se produjo entre 2001 y 1999 y presenta el **cuerpo del brazo de control modificado** (orificio de montaje de diámetro M10, use la junta esférica Supreme de Mevotech con el número de parte: MS10509 (brida de montaje M10)

Si no está seguro cuál cuerpo del brazo de control está instalado en el vehículo, retire el brazo de control y verifique los diámetros del orificio de montaje de la junta esférica en el lado del cuerpo del brazo de control. **Vea la diferencia en la Figura 1.**



Figura 1. MS10549 Supreme de Mevotech con brida de montaje M8 (izquierda) y MS10509 Supreme de Mevotech con brida de montaje M10 (derecha)

Consulte siempre el manual de servicio de fábrica para los procedimientos de diagnóstico, los métodos de retiro e instalación de componentes y los valores de torque correctos según corresponda.