



Tuerca del soporte del buje de conformidad de brazo de control delantero inferior de Acura MDX 2013-2007 y Acura ZDX 2013-2010

Marca	Supreme	Producto	Brazo de control	Fecha	Agosto de 2022
Número(s) de parte(s)	CMS601025/CMS601026				

Cuando ordene brazos de control delanteros superiores de reemplazo Supreme de Mevotech con los números de parte CMS601025 y CMS601026 para las aplicaciones de vehículo que se indican a continuación, es importante que el técnico profesional observe que la tuerca del soporte del buje no esté preapretada como viene en la caja.

Este soporte del buje se proporciona flojo para que el soporte pueda manipularse fácilmente durante la instalación del brazo de control. Esta tuerca requerirá el apriete final con el valor de torque adecuado y la suspensión cargada a la altura de conducción correcta. **Vea la Figura 1.**

También es importante notar que este buje debe instalarse con la orientación correcta. La orientación correcta se logra al alinear la línea de centro del brazo de control con el borde inferior del soporte dentro de $8^\circ (\pm 1^\circ)$. **Vea la Figura 2.**

Aplicaciones

Acura MDX 2013-2007

Acura ZDX 2013-2010



Figura 1. La tuerca del soporte del buje (encerrada en un círculo arriba) debe apretarse correctamente después de colocar el brazo de control en el vehículo




Figura 2. La orientación correcta se logra al alinear la línea de centro del brazo de control con el borde inferior del soporte dentro de $8^\circ (\pm 1^\circ)$.

Consulte siempre el manual de servicio de fábrica para los procedimientos de diagnóstico, los métodos de retiro e instalación de componentes y los valores y procedimientos de torque correctos, según corresponda. Use solamente un torquímetro calibrado para el apriete final.

