



Labor Saver™: Junta esférica delantera inferior de camioneta GM 2500 HD y 3500 HD 2019-2011

Marca	TTX	Producto	Junta esférica	Fecha	Diciembre de 2022
Número(s) de parte(s)	TXMS50553				

Las juntas esféricas delanteras inferiores de fabricante de equipo original (NP: 19256656 y varios otros de estilo de fabricante original) para las aplicaciones que se indican a continuación, requieren fijarse con estacas/engarzarse después de la instalación a presión.

Aplicación(es):

- Chevrolet Silverado 2500 HD 2019-2011
- Chevrolet Silverado 3500 HD 2019-2011
- GMC Sierra 2500 HD 2019-2011
- GMC Sierra 3500 HD 2019-2011

La junta esférica delantera inferior TTX de Mevotech TXMS50553 está diseñada para usar un anillo de ajuste como método de retención complementario. Esto reduce el tiempo de instalación para el técnico profesional y es una alternativa exitosa para el método de fijar con estacas/engarzar. Adicionalmente, el daño potencial al brazo de control está limitado al asegurar la junta esférica después de la instalación a presión. **Vea la Figura 1.**

TXMS50553



FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL



Figura 1. La junta esférica delantera inferior TTX de Mevotech TXMS50553 puede asegurarse al brazo de control fácilmente mediante el anillo de ajuste incluido (izquierda) vs método de fijación con estacas/engarzado del fabricante de equipo original (derecha)

