



Major Labor Saver™: Brazos de control delanteros inferiores de sedán compacto y de tamaño mediano Toyota, Lexus y Scion 2020-2010

Marca	Supreme	Producto	Brazo de control	Fecha	Noviembre de 2021
Números de parte	CMS861113 y CMS861114				

Los brazos de control delanteros inferiores de fabricante de equipo original (números de parte 48068-12300 y 48069-12300 y otros) y otros brazos de control delanteros inferiores estilo equipo original para las aplicaciones que se indican a continuación utilizan un perfil de buje hueco.

Aplicaciones

- Lexus HS250h 2012-2010
- Scion iM 2016
- Scion tC 2016-2011
- Scion xB 2015-2008
- Toyota Corolla iM 2018-2017
- Toyota Mirai 2020-2016
- Toyota Prius V 2018-2012

Los conjuntos del brazo de control delantero inferior hacia adelante de reemplazo Supreme de Mevotech CMS861113 y CMS861114 incorporan una junta esférica preinstalada que reduce el tiempo de instalación y ofrece una opción de reparación de mayor valor. Además, la junta esférica presenta un rodamiento sinterizado autolubrificante engrasable y los huecos del buje están rellenos para aumentar la vida útil de la parte. Además, se incluye nuevo hardware recubierto contra la corrosión para la instalación completa. **Vea la Figura 1.**



Figura 1. Conjunto del brazo de control delantero inferior Supreme de Mevotech CMS861113 con junta esférica preinstalada y hardware (arriba) vs brazo de control de fabricante de equipo original (abajo)

Teléfono de soporte técnico: **1.844.383.7268**
 Para partes, visite: **mevotech.com**
 Número de publicación: **MXF-21-197-02-01-FR**



APOYAMOS LA
CERTIFICACIÓN ASE

AVISO LEGAL: La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herramientas, los equipos y la capacitación adecuados para corregir y mantener los vehículos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de torque correctas y los procedimientos de instalación y desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona "tal cual es", sin garantías. Se debe tener el máximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la información presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la información aquí contenida.