



## Mejora importante de diseño: Barra de conexión lateral trasera superior de Ford Expedition y Lincoln Navigator 2021-2018


<b>Marca</b>	Supreme	<b>Producto</b>	Barra de conexión lateral	<b>Fecha</b>	Noviembre de 2021
<b>Números de parte</b>	CMS401266				

Las barras de conexión laterales superiores traseras hacia atrás número de parte JL1Z-5500-E para las aplicaciones que se indican a continuación retienen el diseño original de dos piezas, donde el eje está enroscado en el conjunto de la junta esférica.

### Aplicaciones

Ford Expedition 2021-2018 y  
Lincoln Navigator 2021-2018

La barra de conexión lateral trasera superior hacia atrás Supreme de Mevotech CMS401266 está diseñada con un perfil forjado mejorado que presenta un diseño más grueso de una pieza. Este refuerzo agrega rigidez y resistencia al conjunto completo. Además, la barra de conexión lateral Supreme de Mevotech CMS401266 contiene rodamientos sinterizados engrasables autolubricantes para mayor vida útil de la parte. Además, se incluye hardware nuevo para la instalación completa. **Vea la Figura 1.**



**Figura 1.** Barra de conexión lateral Supreme de Mevotech con rodamientos de metal superior e inferior sinterizados engrasables autolubricantes y forjado sólido de una pieza (arriba) vs diseño de dos piezas de brazo de control y rodamiento de plástico de fabricante de equipo original (abajo)

Teléfono de soporte técnico: **1.844.383.7268**

Para partes, visite: [mevotech.com](http://mevotech.com)

Número de publicación: **MXF-21-195-02-01-ES**



APOYAMOS LA  
CERTIFICACIÓN ASE

AVISO LEGAL: La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herramientas, los equipos y la capacitación adecuados para corregir y mantener los vehículos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de torque correctas y los procedimientos de instalación y desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona "tal cual es", sin garantías. Se debe tener el máximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la información presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la información aquí contenida.