



Boulon de support de bague de conformité de bras de suspension inférieur avant pour berlines compactes GM 2017 à 2011

Marque	Supreme	Produit	Bras de suspension	Date	Septembre 2022
Numéros de pièce	CMS501133/CMS501134				

Lorsqu'un technicien professionnel commande des bras de suspension inférieurs avant de rechange Mevotech Supreme CMS501133 et CMS501134 pour les applications indiquées ci-dessous, il est important de noter que le boulon de support de bague de conformité n'est pas serré préalablement.

Ce support de bague est fourni en tant que pièce détachée, de sorte que le support peut être plus facilement manipulé pendant l'installation du bras de suspension. Ce boulon nécessitera un serrage final avec la suspension chargée à la bonne hauteur de conduite. **Voir la figure 1.**

Applications

- Buick Verano 2017 à 2012
- Chevrolet Cruze 2015 à 2011
- Chevrolet Cruze Limited 2016
- Chevrolet Volt 2015 à 2011



Figure 1. Le boulon de support de bague (encerclé ci-dessus) doit être serré correctement après l'installation du bras de suspension sur le véhicule.

Toujours consulter le manuel de réparation de l'usine pour connaître les procédures de diagnostic, les méthodes de retrait et d'installation de composants et les procédures et valeurs de couple de fixation adéquates, le cas échéant. Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour le serrage final.

