



Bras de commande inférieurs avant Lexus – Boulon de support de bague de conformité

Marque	Supreme	Produit	Bras de commande	Date	Juin 2020
Numéro(s) de pièce		MS86175 - MS86176			

Lorsqu'on commande des bras de commande inférieurs avant de rechange Mevotech Supreme avec le numéro de pièce MS86175 ou MS86176 pour les applications de véhicules énumérées ci-dessous, il est important de noter que le boulon du support de bague de conformité n'est pas serré préalablement.

Ce boulon est fourni en tant que pièce détachée, de sorte que le support de bague peut être plus facilement manipulé pendant l'installation du bras de commande (voir la Figure 1). Ce boulon nécessitera un serrage final avec la suspension chargée à la bonne hauteur de conduite. On doit respecter la spécification du couple de serrage pour prévenir la défaillance prématurée (voir la Figure 2).

Boulon de support de bague de conformité et valeur de couple de serrage appropriée

Figure 1 : Ce boulon est fourni à titre de pièce détachée dans la boîte




Figure 2 : Doit être serré après l'installation du bras de commande à la bonne hauteur de conduite

Applications de véhicules

Lexus GS300 RWD 2006
Lexus GS350 RWD 2007-2011
Lexus GS430 2006-2007
Lexus GS450h 2007-2011
Lexus GS460 2008-2011
Lexus IS250 RWD 2010-2013
Lexus IS350 RWD 2011-2013