



## Écrou de support de bague de conformité de bras de suspension inférieur avant de Chevrolet Equinox et GMC Terrain 2017-2010

<b>Marque</b>	TTX/Supreme/Original Grade	<b>Produit</b>	Bras de suspension	<b>Date</b>	Novembre 2021
<b>Numéro(s) de pièce</b>	CTXMS50117/CTXMS50118/MS50117/MS50118/GS50117/GS50118				

Lorsqu'on commande des bras de suspension inférieurs avant de rechange Mevotech Supreme avec les numéros de pièce indiqués plus haut pour les applications indiquées, il est important de noter que l'écrou du support de bague de conformité n'est pas serré préalablement.


Cet écrou est fourni en tant que pièce détachée, de sorte que le support de bague puisse être manipulé plus facilement pendant l'installation du bras de suspension (**voir la figure 1**).

Cet écrou nécessitera un serrage final avec la suspension chargée à la bonne hauteur de conduite.

### Application(s)

Chevrolet Equinox 2017-2010

GMC Terrain 2017-2010



**Figure 1.** L'écrou de support de bague (encerclé plus haut) doit être serré correctement après l'installation du bras de suspension sur le véhicule.

Toujours consulter le manuel de réparation de l'usine pour connaître les procédures de diagnostic, les méthodes de retrait et d'installation de composants et les procédures et valeurs de couple des fixations adéquates, le cas échéant. Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour le serrage final.

