



Identification des composants de direction : Chevrolet Colorado et GMC Canyon 2012 à 2006

Marque	Supreme	Produit	Embouts de biellette de direction	Date	Octobre 2022
Numéros de pièce		MS50726/MS50727/MS50728/MES80761/MES800464			

En raison des variations de production à l'usine, notamment une modification de conception en cours, les applications ci-dessous peuvent être équipées de l'un des deux différents types d'embouts de biellette de direction intérieure et extérieure. Ces types se distinguent par des différences dimensionnelles à leurs points respectifs de jonction.

Applications :

Chevrolet Colorado 2012 à 2006

GMC Canyon 2012 à 2006

Modèles de début de production (de 2006 au début de 2007) :

- Embout de biellette de direction intérieure avec filets M14 sur l'extrémité extérieure
- Embout de biellette de direction extérieure avec filets M14

Modèles de milieu et de fin de production (du début de 2007 à 2012) :

- Embout de biellette de direction intérieure avec filets M16 sur l'extrémité extérieure
- Embout de biellette de direction extérieure avec filets M16

Important : Les dimensions des filets de crémaillère étant les mêmes pour toutes les années modèles, une combinaison d'embouts de biellette de direction intérieure et extérieure M16 peut remplacer une combinaison d'embouts de biellette de direction intérieure et extérieure M14. Ces pièces de rechange étaient souvent installées en atelier, car le modèle M16 était considéré comme une option « améliorée » par rapport au modèle M14 d'origine.

Les embouts de biellette de direction intérieure et extérieure doivent être tous deux remplacés lors de la transition du modèle M14 au modèle M16.

Lors de la commande de composants de direction de rechange, il est important de vérifier quel modèle est installé sur le véhicule. Pour obtenir un résultat sans frustration, suivre la procédure d'inspection suivante :

M14

- Mesurer et vérifier le filet aux points de jonction. **Voir la figure 1.**



Figure 1. Si les composants M14 sont nécessaires, utiliser les embouts de biellette de direction intérieure et extérieure Mevotech Supreme pour le remplacement après avoir confirmé la version du véhicule et les ensembles installés sur celui-ci :

Numéro de pièce de rechange Mevotech Supreme

Embout de biellette de direction intérieure M14	MS50726/MS50727
Embout de biellette de direction extérieure M14	MES80761

M16

- Mesurer et vérifier le filet aux points de jonction. **Voir la figure 2.**



Figure 2. Si les composants M16 sont nécessaires, utiliser les embouts de biellette de direction intérieure et extérieure Mevotech Supreme pour le remplacement après avoir confirmé la version du véhicule et les ensembles installés sur celui-ci :

Numéro de pièce de rechange Mevotech Supreme

Embout de biellette de direction intérieure M16	MS50728
Embout de biellette de direction extérieure M16	MES800464

Toujours consulter le manuel de réparation de l'usine pour connaître les procédures de diagnostic, les méthodes de retrait et d'installation de composants et les procédures et valeurs de couple de fixation adéquates, le cas échéant. Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour le serrage final.