



Installation des embouts de barre stabilisatrice arrière : Tesla Model S 2020-2014

Marque	Supreme	Produit	Embouts de barre stabilisatrice	Date	Juillet 2021
Numéro(s) de pièce	MS95810				


Notes d'installation : généralités

- Jeter les anciens écrous et boulons. Ne pas réutiliser le matériel.
- Inspecter toutes les surfaces d'accouplement et remplacer les composants correspondants s'ils sont endommagés ou non conformes aux spécifications.
- Retirer la rouille, les bavures et les autres contaminants des surfaces d'accouplement.
- Si le pivot à rotule est cassé, plié ou desserré, les composants d'accouplement doivent être inspectés et remplacés en cas de déformation, de faux rond ou d'endommagement.
- Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour les procédures de fixation à la hauteur de conduite préchargée correcte du véhicule.
- Si le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique, dégonfler les deux sacs gonflables avant, puis commencer la réparation.



Notes d'installation : embout de barre stabilisatrice au porte-fusée de direction et au bras de suspension inférieur arrière

- **Voir la figure 1** pour les valeurs de fixation des embouts de barre stabilisatrice à la barre stabilisatrice et au bras de suspension inférieur avant.



Toujours consulter le manuel de réparation de l'usine pour connaître les méthodes de diagnostic, de dépose et de remplacement, ainsi que toutes les spécifications et les valeurs connexes.