



## Installation des embouts de barre stabilisatrice avant : Tesla Model S 2017-2012 à propulsion

Marque	Supreme	Produit	Embouts de barre stabilisatrice	Date	Juillet 2021
Numéro(s) de pièce		MS95808/MS95809			

### Notes d'installation : généralités

- Jeter les anciens écrous et boulons. Ne pas réutiliser le matériel.
- Inspecter toutes les surfaces d'accouplement et remplacer les composants correspondants s'ils sont endommagés ou non conformes aux spécifications.
- Retirer toute la rouille, les bavures et autres contaminants de l'alésage du porte-fusée de direction et des autres surfaces d'accouplement.
- Si le pivot à rotule est cassé, plié ou desserré, le porte-fusée de direction doit être inspecté et remplacé en cas de déformation, de faux rond ou d'endommagement.
- Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour les procédures de fixation à la hauteur de conduite préchargée correcte du véhicule.
- Si le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique, dégonfler les deux sacs gonflables avant, puis commencer la réparation.



### Notes d'installation : embout de barre stabilisatrice au porte-fusée de direction et à la barre stabilisatrice

- **Voir la figure 1** pour les valeurs de fixation des embouts de barre stabilisatrice au porte-fusée de direction et à la barre stabilisatrice au bras de suspension inférieur avant.

