



## Orientation des rondelles de butée sur les véhicules Ford série F des années modèles 1999 à 2005

<b>Marque</b>	BXT	<b>Produit</b>	Ensemble de moyeux de roue	<b>Date</b>	Mai 2020
<b>Numéro(s) de pièce</b>	H515020/H515021/H515056/H515057/H515075/H515076/H515077				


### **Sujet : Ordre correct des rondelles de butée**

Lors de la dépose ou du remplacement d'un moyeu de roue avant pour les applications énumérées ci-dessous, il est important de placer correctement les trois rondelles de butée dans le bon ordre, avant d'installer le clip de retenue.

Ne pas placer les rondelles de butée dans le bon ordre pourrait entraîner une usure prématurée du moyeu de roue.

### **Solution**

1. Inspectez visuellement les trois rondelles. Remplacez-les si elles paraissent usées ou endommagées.
2. Assurez-vous que la rondelle non métallique est placée entre les deux rondelles métalliques. Le bon ordre est rondelle en métal (ronde) - rondelle non métallique (hexagonale) - rondelle en métal (ronde).
3. Installez le clip de retenue et assurez-vous qu'il s'engage bien dans la rainure de retenue.



**Figure 1:** Ordre correct des rondelles de butée

UTILISATIONS		
FORD	1999 à 2005	F-250
		F-350
		F-450