



Labor Saver^{MC} : Joint à rotule inférieur avant pour camions GMC et Chevrolet 2500 HD et 3500 HD 2019 à 2011

Marque	Supreme	Produit	Joint à rotule	Date	Décembre 2022
Numéro de pièce	MS50553				

Les joints à rotule inférieurs avant d'origine (NP : 19256656 et plusieurs autres pièces de style similaire aux pièces d'origine) pour les applications ci-dessous doivent être fixés ou sertis après l'enfoncement.

Applications :

- Chevrolet Silverado 2500 HD 2019 à 2011
- Chevrolet Silverado 3500 HD 2019 à 2011
- GMC Sierra 2500 HD 2019 à 2011
- GMC Sierra 3500 HD 2019 à 2011

Le joint à rotule inférieur avant Mevotech Supreme MS50553 est conçu pour utiliser un circlip comme méthode de rétention supplémentaire. Cela permet de réduire le temps d'installation pour le technicien professionnel et constitue une solution de réparation sans frustration à la méthode de fixation ou de sertissage. En outre, le risque d'endommager le corps de bras de suspension est limité lors de la fixation du joint à rotule après l'enfoncement. **Voir la figure 1.**

MS50553

FÉO




Figure 1. Le joint à rotule inférieur avant Mevotech Supreme MS50553 peut être fixé au bras de suspension facilement grâce au circlip (gauche) comparativement à la méthode de fixation ou de sertissage de la conception d'origine (droite)

