




Instalación de la barra de conexión estabilizadora trasera: Tesla Model S 2020-2014

Marca	Supreme	Producto	Barra de conexión estabilizadora	Fecha	Julio de 2021
Número de parte	MS95810				


Notas de instalación: Generales

- Deseche las tuercas y pernos usados. No reutilice accesorios.
- Inspeccione todas las superficies de contacto y reemplace los componentes de contacto si están dañados o si encuentra condiciones fuera de redondez.
- Elimine todo el óxido, las rebabas y otros contaminantes de todas las superficies de contacto.
- Si el perno esférico está roto, doblado o flojo, debe inspeccionar los componentes de contacto y reemplazarlos si existe deformación, una condición fuera de redondez u otro tipo de daño.
- Use solamente un torquímetro calibrado para todos los procedimientos de apriete, a la altura de conducción correcta precargada del vehículo.
- Si el vehículo está equipado con suspensión de aire, purgue las dos bolsas de aire delanteras antes de comenzar la reparación.



Notas de instalación: Barra de conexión estabilizadora al muñón de la dirección y al brazo de control trasero inferior

- **Vea en la Figura 1** los valores de sujeción de la barra de conexión estabilizadora a la barra estabilizadora y al brazo de control trasero inferior.



Consulte siempre el manual de servicio de fábrica original para conocer los procedimientos adecuados de diagnóstico, retiro y reemplazo, así como todas las especificaciones y valores relacionados.