



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

IDENTIFICATION DES BRAS DE SUSPENSION POUR CAMIONS ET VUS GM 1500 2020 À 2014










À partir de l'année modèle 2014, GM a introduit divers types de bras de suspension inférieurs et supérieurs avant pour les camions et certains VUS 1500. Ces divers types de bras de suspension se distinguent par le matériau avec lequel ils sont fabriqués et le cône du joint à rotule.

Pour une réparation sans frustration, suivre le guide ci-dessous lors de la commande de bras de suspension inférieurs et supérieurs avant de rechange Mevotech.

BRAS DE SUSPENSION SUPÉRIEURS AVANT

SI ÉQUIPÉ D'ORIGINE DE :		TTX	SUPREME	ORIGINAL GRADE
 <p>Années modèles : 2016 à 2007 Fabrication du bras de suspension : fonte</p>	REPLACER PAR	 <p>CTXK80669- Pièce supérieure avant gauche CTXK80670- Pièce supérieure avant droite</p>	 <p>CMK80669- Pièce supérieure avant gauche CMK80670- Pièce supérieure avant droite</p>	<p>GK80669- Pièce supérieure avant gauche GK80670- Pièce supérieure avant droite</p>
 <p>Années modèles : 2016 à 2014 Fabrication du bras de suspension : aluminium</p>	REPLACER PAR	 <p>CTXMS501234- Pièce supérieure avant gauche CTXMS501233- Pièce supérieure avant droite</p>	 <p>CMS501234- Pièce supérieure avant gauche CMS501233- Pièce supérieure avant droite</p>	<p>GS501234- Pièce supérieure avant gauche GS501233- Pièce supérieure avant droite</p>
 <p>Années modèles : 2018 à 2016,5 Fabrication du bras de suspension : acier estampé</p>	REPLACER PAR	 <p>CTXMS501234- Pièce supérieure avant gauche CTXMS501233- Pièce supérieure avant droite</p>	 <p>CMS501234- Pièce supérieure avant gauche CMS501233- Pièce supérieure avant droite</p>	<p>GS501234- Pièce supérieure avant gauche GS501233- Pièce supérieure avant droite</p>

BRAS DE SUSPENSION INFÉRIEURS AVANT

SI ÉQUIPÉ D'ORIGINE DE :		TTX	SUPREME	ORIGINAL GRADE
 <p>Années modèles : 2016 à 2007 Fabrication du bras de suspension : fonte</p>	REPLACER PAR	 <p>CTXMS50152- Pièce inférieure avant gauche CTXMS50153- Pièce inférieure avant droite</p>	 <p>CTXMS50152- Pièce inférieure avant gauche CTXMS50153- Pièce inférieure avant droite</p>	<p>GS50152- Pièce inférieure avant gauche GS50153- Pièce inférieure avant droite</p>
 <p>Années modèles : 2020 à 2015 Fabrication du bras de suspension : aluminium</p>	REPLACER PAR	 <p>CTXMS501184- Pièce inférieure avant gauche CTXMS501185- Pièce inférieure avant droite</p>	 <p>CMS501184- Pièce inférieure avant gauche CMS501185- Pièce inférieure avant droite</p>	<p>GS501184- Pièce inférieure avant gauche GS501185- Pièce inférieure avant droite</p>
 <p>Années modèles : 2018 à 2016 Fabrication du bras de suspension : acier estampé</p>	REPLACER PAR	 <p>CTXMS501184- Pièce inférieure avant gauche CTXMS501185- Pièce inférieure avant droite</p>	 <p>CMS501184- Pièce inférieure avant gauche CMS501185- Pièce inférieure avant droite</p>	<p>GS501184- Pièce inférieure avant gauche GS501185- Pièce inférieure avant droite</p>